


LEENDA

● Elementos do patrimonio a recuperar

- CP01 Cruceiro de Castro Xenín
- CP02 Camiño Real
- CP03 Entorno Capela de Santa Margarida



ESTADO ACTUAL.

Do listado de patrimonio da parroquia, o estado de conservación dos distintos elementos é desigual, así como a propiedade (ás veces privada) dos elementos a conservar. Uns precisan reformas máis profundas que outros, polo que é preciso ir recuperando cada elemento a distinto nivel, dependendo do estado de cada obxecto ou edificio.

PROPOSTA.

É preciso realizar unha relación de prioridades, valorada, para ir acometendo as obras de conservación co ritmo que permita a capacidade investigadora en cada momento, xa sexa directamente municipal ou a través de acordos con distintas entidades sociais.